

ตรวจติดตามโรงอัดก้อนมาตรฐาน GMP ในเขตจังหวัดพัทลุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อน ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง รหัส RB 11 และโรงอัดก้อนบริษัท พัทลุงแอโกรเทคโนโลยี จำกัด อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ซึ่งผลการติดตามของคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 โรงสามารถรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2558

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด จัดยางลงเบ้าพิมพ์ตามข้อกำหนดเพื่อรักษารูปทรงพร้อมทั้งห้อยยางและสักรยางอย่างมิดชิด

ส่วนโรงอัดก้อนยางบริษัทพัทลุงแอโกรเทคโนโลยี จำกัด แนะนำให้มีป้ายกำกับบริเวณที่วางยางก่อนการจัดเก็บเพื่อทราบคุณภาพยางและปริมาณการผลิตในแต่ละวัน รวมทั้งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในกระบวนการผลิต

การตรวจติดตามในเขตจังหวัดพัทลุงครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากแผนการปฏิบัติงานตรวจติดตามที่วางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้งจากโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ

.....











